



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO CASERTA
Virtus mea ignem opprimit

Ufficio prevenzione incendi

Al Comune di Sant'Arpino
Ufficio SUAP

Al Sig. BUONOMO VITO
c/o COMUNE (PLESSO SCOLASTICO G.
SIANI)
protocollo@pec.comune.santarpino.ce.it

p.c.
All'Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Caserta

Pratica N.° 17308

Al Liceo Scientifico Statale "Siani" Aversa
ceps14000x@pec.istruzione.it

Oggetto: COMUNE (PLESSO SCOLASTICO G. SIANI) - VIA MORMILE GIA' DE GASPERI 4, 81030
Sant'Arpino
COMUNICAZIONE ATTIVITA' SPROVVISTA DI SCIA.

In data 23-6-2022 un funzionario di questo Comando è intervenuto all'indirizzo indicato in oggetto rilevando la presenza di Scuola con capienza di circa 200 persone, ma al momento del sopralluogo erano presenti solo 39 alunni oltre al personale docente e non, in quanto erano in corso di svolgimento gli esami di maturità.

Si premette che la predetta attività risultando inclusa nell'elenco di cui all'allegato 1 del DPR 151/2011 necessita per l'esercizio di Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art.4 del DPR 151/2011.

Dall'esame della documentazione in giacenza presso quest'ufficio risulta che il Comune di Sant'Arpino ha inoltrato istanza di parere di conformità antincendio ai sensi dell'art. 3 del DPR 151-2011, con esito favorevole. inoltrato con lettera nr. 5375 del 23-3-2018.

Sono state riscontrate le seguenti violazioni in materia di sicurezza del lavoro:

- 1 Articolo 46, c. 2 Mancata adozione di misure di PREVENZIONE INCENDI e per la tutela dell'incolumità dei lavoratori (mancata presentazione SCIA art. 4 del DPR 151-2011)
- 2 Articolo 64, c. 1, lett. c) Luoghi di lavoro, impianti e dispositivi NON sottoposti a regolare manutenzione tecnica (impianto idrico antincendio non funzionante)


La presente nota viene inoltrata agli enti in indirizzo ai sensi dell'art.16 comma 5 del DLvo 139/2006 atteso che in assenza dei predetti atti autorizzativi l'attività di che trattasi non è agibile ai fini antincendio.

Allo scopo di far cessare immediatamente e per tutto il tempo necessario per la regolarizzazione il pericolo per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del citato Decreto Legislativo 19/12/1994 nr. 758 art.20, si prescrive inoltre di adottare le seguenti specifiche misure:

L'attività scolastica deve essere sospesa, oppure esercitare sotto i limiti di soglia di cui al DPR 151-2011 (esercizio solo piano terra con meno 100 persone presenti in totale).

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica

LONGOBARDO SALVATORE



IL COMANDANTE
(CARLO FEDERICO)

Il Vice dirigente delegato

Ing. Gustavo Prisco

